

HOUDT UW HOTRONIX® FUSION IQ™, SPRINT® MAG & MAXX™ CLAM IN GOEDE CONDITIE MET DE VOLGENDE INSTRUCTIES

GEbruik VAN DE PERS

- Gebruik geen hefinstrument om de pers uit de doos te tillen.
- Lees voor de ingebruikname de gebruiksaanwijzing van de pers
- Gebruik uw eigen voeding
- Gebruik geen verlengkabels en meerdere stekkers
- Gebruik de bijgevoegde stroomkabel

ONDERHOUD VAN DE PERS

Tips voor een onderhoudsarme werking

- Let op de instelling van de maximale druk
- Afdekplaat / verwarmingsplaatbeschermkap is aanbevolen om de warmteplaat te beschermen
- Snelle glijpadbeschermer aanbevolen om de rubberen mat op de onderste plaat te beschermen
- Versleten siliconen mat vervangen

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Condenswaterafscheider op de pers controleren, indien nodig condenswater aftappen
- Ga niet verder werken met het apparaat als het beschadigd is of slecht functioneert, neem dan contact op met uw dealer

WEKELIJKS ONDERHOUD

- Reiniging van de oppervlakken en het werkgebied

MAANDELIJKS ONDERHOUD

- Als de verwarmingsplaat vuil is, maak hem dan schoon met verwarmingsplaatreiniger en heating eraser
- De drukspindel opnieuw smeren met temperatuurbestendig lithiumvet

JAARLIJKS ONDERHOUD

- Het blootgestelde hefinstrument opnieuw smeren
- Controleer de warmteplaat op koude plekken, controleer de kalibratie.

Meer informatie over Hotronix? Ga naar www.dimix.com